

TÚZCSAP-FELÜLVIZSGÁLAT, ELLENŐRZÉS, HELYSZÍNI JAVÍTÁS

AquaSERVIZ



Tudta Ön, hogy az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (28/2011. (IX. 6.) BM rendelet) **félévente és évente kötelező**, szigorú kötelezettséget ír elő a **tűzcsapok, medencék, tartályok felülvizsgálatára és karbantartására**? A felülvizsgálat nemcsak ivóvízszolgáltatók, hanem minden saját oltóvízhálózattal rendelkező, pl. ipari üzem kötelezettsége.

Szíves figyelmükbe ajánljuk a tűzoltó-vízforrások rendszeres ellenőrzésére, helyszíni javításra, vízhozam- és nyomáspróbák elvégzésére kiterjedő szolgáltatásunkat.

Ellenőrzésre kerül:

- » jelzőtábla, feliratok megléte, épsége, olvashatósága,
- » megközelíthetőség, korrózió elleni védelem épsége, üzemképesség ellenőrzése,
- » tömítések épsége, víztelenítő rendszer működése,
- » csonkkapcsok és kupakkapcsok, tolózárok állapota,
- » statikus nyomás, kifolyó nyomás, vízhozammérés
- » helyszíni karbantartások (pl. festés, jelzőcsíkragasztás, kupakkapocs pótlása).

Társaságunk felkészült, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező szakemberekkel vállalja a föld alatti és föld feletti tűzcsapok, medencék általános és évenkénti, teljes körű felülvizsgálatát és a hozzá tartozó méréseket saját eszközök segítségével, továbbá helyszíni beavatkozást igénylő javítási munkákat.

**RENDSZERESEN VÉGEZTESSE EL SZAKEMBERREL A TÚZCSAPOK,
MEDENCÉK ÁLLAPOTÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁT!
NE TŰZESETKOR DERÜLJÖN KI ANNAK HIBÁJA!**



Kapcsolattartó:

Mátrai László

közmű szolgáltatási munkatárs
mobil: 30/967-5370
e-mail:
matrai.laszlo@miskolcholding.hu

Nagy Péter

diszpécser
mobil: 30/571-8586
e-mail:
nagy.peter@miskolcholding.hu

